

2020年3月5日

日本エア・リキード合同会社

### 弊社水素ステーションからの水素ガス漏えい、放出事故について

弊社水素ステーションにおきまして、以下のとおり水素ガスの漏えい、放出事故がありましたので、公表させていただきます。いずれも発生直後に安全措置が取られており、人的・物的損害は全くなく、安全は確保されております。関係者の皆さまにご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

- 蒲郡水素ステーション（愛知県蒲郡市海陽町2-2）および大口水素ステーション（愛知県丹羽郡大口町中小口3-317）におきまして、それぞれ2019年9月11日、19日に、ディスペンサー内の水素ガス検知器が作動し、設備が安全のため緊急停止しました。原因は、同一メーカーのディスペンサー内の配管の継手だということが判明し、同メーカーによる対策は講じられました。また、念のための徹底した漏えいチェックも行われており、両ステーションとも安全に営業を継続しております。
- 中川水素ステーション（愛知県名古屋市中川区高杉町321番地）におきまして、営業運転開始前の試験運転期間中の2020年1月28日に、制御プログラムが停止した結果、安全のため圧力逃し弁が作動し、水素ガスが地上7.3mの高さの放出管から放出されました。原因は、試験運転中にだけ使われるソフトウェアでしたが、対策は講じられ、今後の営業運転の安全に影響はありません。放出に伴う騒音で、周辺住民の皆さまには、ご迷惑、ご心配をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます。  
なお、営業運転開始前に、中川水素ステーションの地元説明会・見学会を開催させていただきます。

弊社としては、これらの水素ガスの漏えい、放出事故を受け、再発防止を徹底するとともに、これからも皆さまに水素ステーションを安心してご利用いただけるよう、安全を第一に取り組んでまいります。